

U.A.T. ȘOTÂNGA

APROB ADMITEREA/RESPINGEREA
INVESTITOR

JUD DAMBOVITA

Compania Națională de Investiții - S.A.

Nr. 4961/04.04.2025

DIRECTOR GENERAL
Manuela Irina PATRĂSCOIU

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor



Nr. 17249 din 04.04.2025

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „**Realizare poduri, podețe și pasaj supratean în comuna Șotânga, jud. Dâmbovița**”, lucrări executate în cadrul contractului de proiectare și execuție de lucrări nr. 608/14.06.2023, încheiat între Achizitor: COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII S.A. și S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. pentru:

1. Amplasamentul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
- adresa administrativă: comuna Șotânga, jud. Dambovita.
număr.cadastral/număr.topografic: nr.topo.76074,75422,75410,75459,80246,80261,80260,80259,80258,80247,80249,75477,80240,77385,77374
număr.carte.funciară: 76074,75422,75410,75459,80246,80261,80260,80259,80258,80247,80249,75477,80240,77385,77374

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr.62/21.12.2023 emisă de U.A.T. Șotânga, jud. Dambovita pentru contractul de proiectare și execuție de lucrări nr.608/14.06.2023.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 01.04.2025 fiind formată din:

Președinte: Cristian Iancu - Economist-UVCRL - C.N.I.- S.A.,

Membri: Mirel Adrian Vasile - Inginer Specialist - C.N.I.- S.A.,
Vasile Negrea - Viceprimar U.A.T. Șotânga, jud. Dambovita,
George Vasile - Insp Urbanism U.A.T. Șotânga. Jud. Dambovita
Izvoras Bogdan Vladuca- I.J.C. Dambovita

Secretar: Ghercă Gabriel - Diriginte de șantier, jud. Dambovita

Art.4. Sunt desemnați să participe în calitate de invitați:

Moise Catalin - PORR CONSTRUCT S.R.L.
Gaiu Dragos - PORR CONSTRUCT S.R.L.

5. Secretariatul a fost asigurat de Ghercă Gabriel diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 1PC,2.3,3.1 Autorizația nr.00024593

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Proiectantul a prezentat referatul pe specialități, prin care se constată respectarea prevederilor proiectului tehnic de execuție.

Dirigintele de șantier a prezentat referatele, prin care se constată respectarea prevederilor proiectului tehnic de execuție.

În urma examinării vizuale și a studiului documentelor anexate de pe parcursul execuției lucrărilor, comisia constată respectarea prevederilor din proiect și a celor din autorizațiile de construire.

6.1. Capacități fizice realizate

Drumuri de clasă tehnică V
Categorie de importanță C
Lungimea traseului L=4,925 KM

Străzi modernizate:

- D.V. Prunii Morii Mal C.F. 519(Lot1) = 1270 ml
- D.V. Prunii Morii Șotânga Pod C.F. 509(Lot 2 și Lot3) = 2115 ml
- D.V. Corlătești C.F. 29(Lot4) = 932
- D.E. 477/1(Lot5) = 202 ml
- D.E. 495(Lot5) = 406 ml

Poduri și pasaje:

- Pasaj peste strada Malului pe D.V. PRUNII MORII MAL - KM 0+889 - Deschidere - 10,31 m
Lungime - 18,10 m
Lățime suprastructură - 6,90 m
- Pod peste pârâul Vâlcea(VALEA POPII) pe D.V. PRUNII MORII - KM 1+303 - Deschidere - 14,10 m
Lungime - 22,62 m
Lățime suprastructură - 9,90 m
- Pod peste pârâul Vâlcea(Valea Popii) pe D.V. PRUNII MORII - KM 1+303 - Deschidere - 16,60 m
Lungime - 42,72 m
Lățime suprastructură - 9,90 m
- Pod peste râul Vulcana pe D.V. CORLĂTEȘTI - KM 0+362 - Deschidere - 16,60 m
Lungime - 42,72 m
Lățime suprastructură - 9,90 m

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor

cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate conform contractului de proiectare și execuție de lucrări cu nr. 608/14.06.2023 la care s-au platit cote ISC este de **25.302.641,60 lei** fara TVA respectiv 30.110.143,50 lei cu TVA

6.6. Perioada de garanție conform contractului de execuție de lucrări cu nr. 608/14.06.2023 este de 36 luni.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Județului Dambovită sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

NU ESTE CAZUL

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

[X] ADMITEREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

- Antreprenorul a executat lucrările în conformitate cu autorizația de construire ale avizelor impuse de autoritățile competente, cu documentația tehnică de execuție așa cum rezulta din cercetarea vizuală a construcției executate și analizarea documentelor conținute în cartea tehnică a construcției.

- Au fost finalizate lucrările prevăzute în cadrul contractului de proiectare și execuție de lucrări cu nr. 608/14.06.2023;

- Au fost verificate componentele cărții tehnice. Cartea tehnică a construcției a fost întocmită cu respectarea prevederilor HG nr.273/1994 actualizată și predată U.A.T. Șotânga, jud. Dambovită, prin procesul verbal de predare-primire carte tehnica cu nr.

- S-a constatat respectarea prevederilor din autorizațiile de construire.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

- Urmărirea comportării în timp a construcției conform normativului P130/1999;
- Respectarea de către proprietar a obligațiilor și răspunderilor prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
- Completarea de către proprietar a cărții tehnice : Capitolul D ▪ *Documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea și urmărirea comportării în timp și Jurnalul evenimentelor*;
- Intervențiile pentru reparații și întreținere se vor efectua de personal calificat;

- Beneficiarul (U.A.T. Șotânga, jud. Dambovită) va încheia o poliță facultativă de asigurare pentru calamități, suma asigurată fiind proporțională cu valoarea obiectivului de investiții recepționat.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file numerotate a fost încheiat astăzi 04.04.2025, în 5 exemplare.

11. Alte mențiuni:

- De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 13, Cap. III "Derularea finanțării și realizării investițiilor" din cadrul Anexei nr. 3 - P.N.C.I.P.S., aprobată prin Ordonanța nr. 16/2014, vă reamintim că "după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, beneficiarul are obligația de a menține destinația acestuia și de a-l întreține pe o perioadă de minimum 15 ani".

- Investitorul poate calcula penalități de întârziere dacă va fi cazul, conform clauzelor contractuale

Comisia de recepție
Președinte:
Cristian Iancu

.....

Membri:

Mirel Adrian Vasile

.....

Vasile Negrea

.....

George Vasile

.....

Vladuca Bogdan Izvoras

.....

Secretar:

Ghercă Gabriel

.....

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
GHERCĂ GABRIEL

DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00024593

DOMENII/SUBDOMENII:

1PG; 2.3; 3.1

Alți participanți:

Executant:

Moise catalin

.....

Proiectant:

Gaiu Dragos

.....

